

REINER

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

REINER ME140



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.	2
2. Характеристики и параметры продукции.	6
3. Устройство и принцип действия.	15
4. Меры безопасности.	18
5. Монтаж и эксплуатация.	19
6. Маркировка, упаковка, хранение, транспортировка, утилизация.	20
7. Возможные неисправности и способы их устранения.	22
8. Гарантийные обязательства.	23

Используемые символы.



Внимание!

Игнорирование таких предупреждений может привести к ошибкам или неправильному функционированию.



Важная информация.

Этот символ указывает на полезную дополнительную информацию.

Термины, аббревиатуры и сокращения.

В документе используются следующие термины, аббревиатуры и сокращения:

РЭ — Руководство по эксплуатации изделия.

ПО — Программное обеспечение.

ЧПУ — Числовое программное управление.

ПНР — Пусконаладочные работы.

ПК — Персональный компьютер.

Назначение документа.

Руководство по эксплуатации изделия (далее по тексту — РЭ) включает в себя общие сведения, предназначенные для ознакомления обслуживающего персонала с работой и правилами эксплуатации изделия «Фрезерный станок с ЧПУ REINER ME140» (далее по тексту — изделие или станок). Документ содержит технические характеристики, описание конструкции и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации изделия.

Перед началом работы следует ознакомиться с руководством по эксплуатации изделия. К работе допускаются лица, ознакомленные с принципом работы и конструкцией станка. Изделие может обслуживать персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

В ходе эксплуатации изделия персоналу надлежит исполнять рекомендации, изложенные в отраслевой инструкции по защите от поражающего воздействия электрического тока.

Запрещается производить монтаж и демонтаж изделия при включенном электропитании изделия.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить непринципиальные изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия. Данные изменения могут быть не отражены в тексте настоящего документа.

1

Введение.

Наименование товара: фрезерный станок с ЧПУ REINER ME140.

Артикулы: REINER ME140M-S1, REINER ME140M-S2, REINER ME140M-S3, REINER ME140MA-S1, REINER ME140MA-S2, REINER ME140W-S1, REINER ME140W-S2, REINER ME140WA-S1, REINER ME140WA-S2.

Комплект поставки:

<p>REINER ME140MA-S1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • станок REINER ME140MA-S1 — 1 шт.; • стойка ЧПУ CNC86-2R4.0-MA — 1 шт.; • система охлаждения шпинделя PLSC-01 — 1 шт.; • шпиндель водяной QW3.2/380/18K-D110/BT30 — 1 шт.; • цанга ER20-3 — 1 шт.; • цанга ER20-3.175 — 1 шт.; • цанга ER20-4 — 1 шт.; • цанга ER20-5 — 1 шт.; • цанга ER20-6 — 1 шт.; • цанга ER20-8 — 1 шт.; • цанга ER20-10 — 1 шт.; • цанга ER20-12 — 1 шт.; • цанговый патрон BT30-ER20-70L — 8 шт.; • автосмена инструмента — 1 шт.; • датчик поиска высоты инструмента ZATS-01-NC — 1 шт.; • поворотная ось — 1 шт.; • система подачи СОЖ — 1 шт.; • Т-гайка М8 — 8 шт.; • комплект кабелей 5 м; • набор принадлежностей RY-KR1 — 1 шт.; • упаковка.
<p>REINER ME140MA-S2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • станок REINER ME140MA-S2 — 1 шт.; • стойка ЧПУ CNC86-2R4.0-MA — 1 шт.; • система охлаждения шпинделя PLSC-01 — 1 шт.; • шпиндель водяной QW4.5/380/24K-D110/BT30 — 1 шт.; • цанга ER20-3 — 1 шт.; • цанга ER20-3.175 — 1 шт.; • цанга ER20-4 — 1 шт.; • цанга ER20-5 — 1 шт.; • цанга ER20-6 — 1 шт.; • цанга ER20-8 — 1 шт.; • цанга ER20-10 — 1 шт.; • цанга ER20-12 — 1 шт.; • цанговый патрон BT30-ER20-70L — 8 шт.; • автосмена инструмента — 1 шт.; • датчик поиска высоты инструмента ZATS-01-NC — 1 шт.; • поворотная ось — 1 шт.; • система подачи СОЖ — 1 шт.; • Т-гайка М8 — 8 шт.; • комплект кабелей 5 м; • набор принадлежностей RY-KR1 — 1 шт.; • упаковка.
<p>REINER ME140M-S1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • станок REINER ME140M-S1 — 1 шт.; • стойка ЧПУ CNC86-2R4.0-M — 1 шт.; • система охлаждения шпинделя PLSC-01 — 1 шт.; • шпиндель водяной QW3.2/380/24K-D100/ER20 — 1 шт.; • цанга ER20-3 — 1 шт.; • цанга ER20-3.175 — 1 шт.; • цанга ER20-4 — 1 шт.; • цанга ER20-5 — 1 шт.; • цанга ER20-6 — 1 шт.; • цанга ER20-8 — 1 шт.; • цанга ER20-10 — 1 шт.; • цанга ER20-12 — 1 шт.; • беспроводной датчик поиска высоты инструмента DT02 — 1 шт.; • поворотная ось — 1 шт.; • система подачи СОЖ — 1 шт.; • Т-гайка М8 — 8 шт.; • комплект кабелей 5 м; • набор принадлежностей RY-KR1 — 1 шт.; • упаковка.

<p>REINER ME140M-S2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • станок REINER ME140M-S2 — 1 шт.; • стойка ЧПУ CNC86-2R4.0-M — 1 шт.; • система охлаждения шпинделя PLSC-01 — 1 шт.; • шпиндель водяной QW4.5/380/24K-D100/ER20 — 1 шт.; • цанга ER20-3 — 1 шт.; • цанга ER20-3.175 — 1 шт.; • цанга ER20-4 — 1 шт.; • цанга ER20-5 — 1 шт.; • цанга ER20-6 — 1 шт.; • цанга ER20-8 — 1 шт.; • цанга ER20-10 — 1 шт.; • цанга ER20-12 — 1 шт.; • беспроводной датчик поиска высоты инструмента DT02 — 1 шт.; • поворотная ось — 1 шт.; • система подачи СОЖ — 1 шт.; • Т-гайка М8 — 8 шт.; • комплект кабелей 5 м; • набор принадлежностей RY-KR1 — 1 шт.; • упаковка.
<p>REINER ME140M-S3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • станок REINER ME140M-S3 — 1 шт.; • стойка ЧПУ CNC86-2R5.0-M — 1 шт.; • система охлаждения шпинделя PLSC-01 — 1 шт.; • шпиндель водяной QW3.0/220/9K-D105/ER20 — 1 шт.; • цанга ER20-3 — 1 шт.; • цанга ER20-3.175 — 1 шт.; • цанга ER20-4 — 1 шт.; • цанга ER20-5 — 1 шт.; • цанга ER20-6 — 1 шт.; • цанга ER20-8 — 1 шт.; • цанга ER20-10 — 1 шт.; • цанга ER20-12 — 1 шт.; • поворотная ось — 1 шт.; • система подачи СОЖ — 1 шт.; • Т-гайка М8 — 8 шт.; • комплект кабелей 5 м; • беспроводной датчик поиска высоты инструмента DT02 — 1 шт.; • набор принадлежностей RY-KR1 — 1 шт.; • упаковка.
<p>REINER ME140WA-S1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • станок REINER ME140WA-S1 — 1 шт.; • стойка ЧПУ CNC86-2R4.0-WA — 1 шт.; • система охлаждения шпинделя PLSC-01 — 1 шт.; • шпиндель водяной QW3.2/380/18K-D110/BT30 — 1 шт.; • цанга ER20-3 — 1 шт.; • цанга ER20-3.175 — 1 шт.; • цанга ER20-4-1 — 1 шт.; • цанга ER20-5-1 — 1 шт.; • цанга ER20-6-1 — 1 шт.; • цанга ER20-8-1 — 1 шт.; • цанга ER20-10-1 — 1 шт.; • цанга ER20-12-1 — 1 шт.; • цанговый патрон BT30-ER20-70L — 8 шт.; • автосмена инструмента — 1 шт.; • датчик поиска высоты инструмента ZATS-01-NC — 1 шт.; • поворотная ось — 1 шт.; • комплект аспирации — 1 шт.; • Т-гайка М8 — 8 шт.; • комплект кабелей 5 м; • набор принадлежностей RY-KR1 — 1 шт.; • упаковка.

REINER ME140WA-S2	<ul style="list-style-type: none"> • станок REINER ME140WA-S2 — 1 шт.; • стойка ЧПУ CNC86-2R4.0-WA — 1 шт.; • система охлаждения шпинделя PLSC-01 — 1 шт.; • шпиндель водяной QW4.5/380/24K-D110/BT30 — 1 шт.; • цанга ER20-3 — 1 шт.; • цанга ER20-3.175 — 1 шт.; • цанга ER20-4 — 1 шт.; • цанга ER20-5 — 1 шт.; • цанга ER20-6 — 1 шт.; • цанга ER20-8 — 1 шт.; • цанга ER20-10 — 1 шт.; • цанга ER20-12 — 1 шт.; • цанговый патрон BT30-ER20-70L — 8 шт.; • автосмена инструмента — 1 шт.; • датчик поиска высоты инструмента ZATS-01-NC — 1 шт.; • поворотная ось — 1 шт.; • комплект аспирации — 1 шт.; • Т-гайка M8 — 8 шт.; • комплект кабелей 5 м; • набор принадлежностей RY-KR1 — 1 шт.; • упаковка.
REINER ME140W-S1	<ul style="list-style-type: none"> • станок REINER ME140W-S1 — 1 шт.; • стойка ЧПУ CNC86-2R4.0-W — 1 шт.; • система охлаждения шпинделя PLSC-01 — 1 шт.; • шпиндель водяной QW3.2/380/24K-D100/ER20 — 1 шт.; • цанга ER20-3 — 1 шт.; • цанга ER20-3.175 — 1 шт.; • цанга ER20-4 — 1 шт.; • цанга ER20-5 — 1 шт.; • цанга ER20-6 — 1 шт.; • цанга ER20-8 — 1 шт.; • цанга ER20-10 — 1 шт.; • цанга ER20-12 — 1 шт.; • беспроводной датчик поиска высоты инструмента DT02 — 1 шт.; • поворотная ось — 1 шт.; • комплект аспирации — 1 шт.; • Т-гайка M8 — 8 шт.; • комплект кабелей 5 м; • набор принадлежностей RY-KR1 — 1 шт.; • упаковка.
REINER ME140W-S2	<ul style="list-style-type: none"> • станок REINER ME140W-S2 — 1 шт.; • стойка ЧПУ CNC86-2R4.0-W — 1 шт.; • система охлаждения шпинделя PLSC-01 — 1 шт.; • шпиндель водяной QW4.5/380/24K-D100/ER20 — 1 шт.; • цанга ER20-3 — 1 шт.; • цанга ER20-3.175 — 1 шт.; • цанга ER20-4 — 1 шт.; • цанга ER20-5 — 1 шт.; • цанга ER20-6 — 1 шт.; • цанга ER20-8 — 1 шт.; • цанга ER20-10 — 1 шт.; • цанга ER20-12 — 1 шт.; • беспроводной датчик поиска высоты инструмента DT02 — 1 шт.; • поворотная ось — 1 шт.; • комплект аспирации — 1 шт.; • Т-гайка M8 — 8шт.; • комплект кабелей 5 м; • набор принадлежностей RY-KR1 — 1 шт.; • упаковка.

* Уточняйте комплектацию при заказе у менеджера.

Разработано и произведено в России.

ЕАС

2 Характеристики и параметры продукции.

2

Информация о назначении продукции.

Станок REINER ME140 с числовым программным управлением (ЧПУ) предназначен для фрезерной обработки и гравировки деталей из цветных металлов, дерева, пластика и других материалов. REINER ME140 является вертикально-фрезерным станком портального типа и может выполнять такие технологические операции, как фрезерование, сверление, гравировку и раскрой. При использовании поворотной оси появляется возможность производить непрерывную четырехосевую обработку и изготавливать изделия сложной формы.

У станков REINER ME140MA и REINER ME140M рабочая зона оборудована защитными экранами для предотвращения разлета стружки и СОЖ, защиты от попадания посторонних предметов в рабочее поле станка, снижения риска вылета частей инструмента или заготовки в случае их разрушения при неправильной эксплуатации станка. В нижней части станка установлен выдвижной короб для сбора стружки и фильтрации СОЖ.


Станки REINER ME140WA и REINER ME140W комплектуются системой аспирации для подключения к пылесосу для сбора стружки. Комплект аспирации состоит из щётки-насадки, гофрированной трубы, кронштейна крепления к раме, поворотной штанги, хомутов, крепежа.

На осях X и Z установлена гофрозащита. Она позволяет сократить практически до нуля попадание пыли и стружки на механические части станка, увеличив срок эксплуатации механики и сохранив точность обработки. Для облегчения смазки подвижных частей станок оснащён централизованной системой смазки.

Станки REINER ME140MA и REINER ME140WA комплектуются шпинделем с автоматической сменой инструмента и барабаном для смены инструмента с 8-ью цанговыми патронами. Барабан закреплён на портале вне рабочей зоны. Замена цанговых патронов у шпинделя осуществляется сжатым воздухом, давлением 7 атм.


Рама станины и портал имеют сварную конструкцию, что обеспечивает значительную жёсткость и позволяет не допускать вибрации при обработке. Стол станка изготовлен из алюминия с фрезерованными Т-пазами, позволяющими закреплять заготовки с помощью специальных зажимов.

Для уменьшения вибраций, возникающих в процессе работы станка, а также для снижения уровня шума, используются регулируемые виброопоры. Управление станком осуществляется с помощью стойки ЧПУ CNC86-2R.



2

Рисунок 1 — Габаритные размеры фрезерного станка с ЧПУ REINER ME140MA.



2

Рисунок 2 — Габаритные размеры фрезерного станка с ЧПУ REINER ME140M.






Рисунок 3 — Габаритные размеры фрезерного станка с ЧПУ REINER ME140WA.



2

Рисунок 4 — Габаритные размеры фрезерного станка с ЧПУ REINER ME140W.



2

Рисунок 5 — Габаритные размеры стойки управления станком с ЧПУ CNC86-2R.

Технические характеристики.

Параметры	Ед. изм.	Значение.
Рабочая область обработки		
Длина (перемещение по X)	мм	800
Ширина (перемещение по Y)	мм	1300
Высота (перемещение по Z)	мм	260
Поворотная ось		
Длина	мм	1100
Диаметр	мм	175
Размеры рабочего стола		
Длина	мм	1280
Ширина	мм	800
Количество Т-образных пазов	шт.	7
Материал рабочего стола	-	Д16Т
Диаметр и шаг винтов передач		
По X (диаметр; шаг)	мм	ШВП 25; 10
По Y (диаметр; шаг)	мм	ШВП 25; 10
По Z (диаметр; шаг)	мм	ШВП 25; 10
Обозначение шагового двигателя		
По X		PL86H4401-D14-1K
По Y		PL86H5401-D14-1K
По Z		PL86H113-D14BC
По B		PL57H56
Поворотная ось		
Тип редуктора		волновой
Передаточное число редуктоора		100
Патрон		K12-100
Скорость и точность перемещений		
Максимальная скорость перемещения	мм/мин	5000

Параметры	Ед. изм.	Значение.
Дискретность позиционирования	мм	0.025
Точность позиционирования	мм/мм	0.01/100
Габариты и масса REINER ME140MA		
Длина	мм	2120
Ширина	мм	1875
Высота	мм	1865
Масса станка	кг	1160
Габариты и масса REINER ME140M		
Длина	мм	2047
Ширина	мм	1590
Высота	мм	1865
Масса станка	кг	1065
Габариты и масса REINER ME140WA		
Длина	мм	2395
Ширина	мм	1875
Высота	мм	2314
Масса станка	кг	1100
Габариты и масса REINER ME140W		
Длина	мм	2339
Ширина	мм	1590
Высота	мм	2314
Масса станка	кг	1000

2

Правила и условия безопасной эксплуатации.



Внимание!

Станок может представлять опасность при его использовании не по назначению. Оператор несет ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание станка.

Каждый сотрудник, допускаемый к работе на станке, должен изучить настоящую инструкцию по эксплуатации до начала работы.

При работе со станком оператор должен использовать средства индивидуальной защиты – плотно прилегающую спецодежду, защитные очки для глаз, защитные наушники при шумовом воздействии свыше 80 дБ.




Рисунок 6 — Работать в защитных очках и наушниках.

Станок должен эксплуатироваться в хорошо вентилируемых помещениях, оборудованных соответствующей вентиляцией.

Во время работы станка запрещено дотрагиваться до движущихся узлов станка (рис. 7).



Рисунок 7 — Опасность травмирования.

Узлы машины, обозначенные данным знаком (рис. 8), имеют соединения под высоким напряжением, которые могут вызывать удары электрическим током или вызывать ожоги кожных покровов.



Рисунок 8 — Опасность поражения электрическим током.

При повреждении электропроводки станка существует опасность поражения электрическим током. При замене поврежденной проводки станок должен быть полностью отключен от электрической сети.

Перед уборкой, техническим обслуживанием и ремонтом должны быть приняты меры для предотвращения случайного включения станка.

Во избежание причинения вреда здоровью оператора и поломки станка запрещается (рис. 9):

- оставлять на станке и в зоне обработки посторонние предметы;
- оставлять работающий станок без присмотра;
- держать обрабатываемую заготовку руками;
- превышать допустимые скорости перемещений.

Необходимо надежно устанавливать и закреплять обрабатываемую заготовку и инструмент.



Рисунок 9 — Запрещающая табличка.

3 Устройство и принцип действия.

Подключение.

Стойка управления станком подключаются к трехфазной сети переменного тока, напряжением 400 В \pm 10% и частотой 50 Гц. Необходимо установить на вводе автоматический трехфазный выключатель с характеристиками $U_n=400$ В, $I_n=25$ А.



Внимание!

Обязательно произвести заземление станка. Подключить провод РЕ к винту заземления панели разъемов. Отдельно заземляются станина, блок управления станком и прочее дополнительное оборудование.

Описание соединительных разъемов.




Рисунок 10 — Соединительные разъемы станков REINER ME140MA, REINER ME140M.




Рисунок 11 — Соединительные разъемы станков REINER ME140WA, REINER ME140W.

Соединительные разъемы расположенные на панели подключения станка:

1. разъем подключения шпинделя к частотному преобразователю;
2. разъемы подключения силовых обмоток сервошаговых\шаговых двигателей;
3. болт заземления устройства;
4. разъем подключения датчиков;
5. разъем подключения подачи СОЖ;
6. разъем подключения системы охлаждения шпинделя;
7. разъемы подключения энкодеров сервошаговых двигателей;
8. разъем подключения управления тормозом шагового двигателя оси "Z";
9. разъемы подключения управлением пневморазделелителей (клапаны).

Система управления станком.

Управление фрезерным станком с ЧПУ REINER ME140 осуществляется при помощи программного обеспечения PUMOTIX. Инновационное ПО PUMOTIX позволяет полностью реализовать потенциал станка, производить обработку изделий с прецизионной точностью и обеспечивает оперативное решение производственных задач на современном оборудовании. PUMOTIX постоянно обновляется и совершенствуется. Существующий функционал системы значительно превосходит возможности представленных на рынке аналогов.

Основные функции системы:

- управление процессом обработки материала;
 - осуществление визуального контроля и диагностики на экране монитора;
 - два режима управления шпинделем: дискретное (при помощи реле) и аналоговое (регулировка оборотов ШИМ);
 - режимы обработки: G61 (точное следование траектории на максимально возможной скорости), G61.1 (точное перемещение с остановкой после каждого перемещения), G64 (скругление углов с заданной погрешностью);
 - поиск базы;
 - пробинг;
 - продолжение выполнения с любой строки G-кода (в том числе с середины кадра);
 - 3D визуализация поверхности обработки;
 - программное ограничение габаритов;
 - отслеживание состояния станка и управляющих сигналов в режиме «Диагностика».
- Краткий список G-кодов, поддерживаемых системой.

G-код	Название G-кода
G0	Ускоренное линейное перемещение
G1	Линейное перемещение
G2, G3	Круговое перемещение
G4	Пауза
G10 L2	Установка смещения начала координат
G10 L20	Установка смещения начала координат (вычисленное значение)
G17 - G19.1	Выбор рабочей плоскости
G28, G28.1	Вернуться на предопределённую позицию
G30, G30.1	Вернуться на предопределённую позицию
G38.x	Пробинг
G40 - G42	Компенсация диаметра инструмента
G53	Перемещение в машинных координатах
G54 - G59.3	Выбор системы координат
G61, G61.1, G64	Выбор режима прохода траектории
G73	Цикл сверления со стружкодроблением
G80	Отмена циклов сверления, растачивания, нарезания резьбы

Г-код	Название Г-кода
G81	Цикл сверления
G82	Цикл сверления с паузой
G83	Цикл глубокого сверления
G85	Цикл растачивания с отводом на рабочей подаче
G89	Цикл растачивания с паузой и отводом на рабочей подаче
G90, G91	Задание режима абсолютных/относительных координат
G90.1, G91.1	Задание режима абсолютных/относительных координат для центра дуги
G92	Смещение начала координат
G92.1, G92.2	Отмена смещения G92
G92.3	Восстановление смещения G92
G93, G94	Формат задания подачи
G98, G99	Режим возврата на уровень по Z в постоянных циклах



Важная информация.

Подробная информация о настройках PUMOTIX приведена в руководстве по эксплуатации ПО и на сайте pumotix.ru.

4 Меры безопасности.

В изделии используется опасное для жизни напряжение. При установке станка, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить станок от сети.

Не допускается попадание влаги на контакты клеммников и внутренние электроэлементы изделия. Запрещается использование изделия в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

Подключение, регулировка и техническое обслуживание станка должно производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации изделия.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».



Внимание!

В связи с использованием в устройстве опасного для жизни напряжения к работе могут быть допущены только квалифицированные специалисты.

5 Монтаж и эксплуатация.

Монтаж изделия.

Место установки станка должно обеспечивать:

- ровный фундамент и прочный пол;
- температуру окружающей среды от +10 до +35°C, при влажности не более 60%. Климатическое исполнение УХЛ категория 4.2 по ГОСТ 15150-69;
- свободное пространство вокруг станка, для обслуживания и ремонта;
- свободное пространство для перемещения оператора;
- запыленность помещения в пределах санитарной нормы;
- достаточное проветривание;
- достаточную освещенность не менее 300 лк;
- исключение воздействия местного нагрева;
- исключение воздействия механических вибраций;
- исключение воздействия токов высокой частоты;
- исключение концентрации пожароопасных и взрывоопасных паров и пыли.

На задней опоре станка размещены разъемы для подключения электропитания, электроники и пневмооборудования.

По окончании монтажных работ и программных настроек, необходимо осуществить пробный пуск станка на холостом ходу. При обнаружении в процессе работы стука, необычного шума, перегрева частей станка необходимо остановить станок и выяснить причину неполадки.

Техническое обслуживание изделия.

Срок службы, производительность и точность работы станка зависит от аккуратного отношения к оборудованию и своевременного ухода за станком.



Внимание!

Перед техобслуживанием, сервисом и проверкой обязательно требуется выключать питание.

Станок необходимо содержать в чистоте. После окончания работы станок необходимо очистить от продуктов обработки при помощи ветоши и щетки, продуть узлы сжатым воздухом. Произвести внешний осмотр на отсутствие повреждений и устранить, если таковые имеются.

Станок оснащен централизованной системой смазки направляющих и передач. Каждый линейный модуль оси X, Y, Z и все гайки ШВП подключены к данной системе. Централизованная система смазки включает в себя:

- ручной насос с объемом бачка 0,35 л;
- распределители с ручной регулировкой количества масла для каждой точки смазки;
- трубки и штуцеры.



Внимание!

Каждый день перед эксплуатацией станка следует проверять смазку в бачке насоса и наполнять при необходимости. После каждых 48 часов работы станка необходимо произвести смазку однократным взводом рукоятки насоса. Для централизованной системы смазки применяется масло Mobil Vactra Oil N 2.

В процессе работы некоторые узлы и детали станка нормально изнашиваются, и его работоспособность нарушается. При сильном износе узлов и деталей их необходимо заменить.

6 Маркировка, упаковка, хранение, транспортировка, утилизация.

Маркировка изделия.

Маркировка изделия содержит:

- товарный знак;
- модель изделия;
- редакцию (модификацию);
- серийный номер изделия;
- дату изготовления.

Маркировка потребительской тары изделия содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование модели изделия;
- массу нетто и брутто изделия;
- манипуляционные знаки.

REINER	
ООО «СТАНКОПРОМ»	
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ	
Модель	Модификация
ME140MA-S1	01
Заводской №	Дата изготовления
001	20.02.2022
Электропитание привода	Мощность привода
130(70) В	0.24 кВт
Электропитание, мощность шпинделя (макс)	
~ 380 В/600 Гц, 3.2 кВт	
Подробнее в паспорте устройства	
EAC	REINER-CNC.RU СДЕЛАНО В РОССИИ

Рисунок 12 – Шильдик.

Упаковка.

К заказчику станок доставляется полностью собранным и готовым к эксплуатации. Станок упаковывается в деревянный ящик. В ящик также могут быть вложены дополнительные комплектующие (шпиндель, электроника), приобретенные отдельно.

При выгрузке и транспортировке ящика со станком запрещается сильно наклонять, ударять и трясти ящик. Запрещается ставить ящик на ребро и кантовать его.

Для распаковки изделия необходимо:

- выкрутить саморезы из верхнего щита и снять его.
- извлечь дополнительные комплектующие из ящика.
- выкрутить саморезы из внутренних планок-распорок.
- извлечь станок из ящика.

При хранении упакованного оборудования необходимо соблюдать условия:

- не хранить под открытым небом;
- хранить в сухом и незапыленном месте;
- не подвергать воздействию агрессивных сред;
- оберегать от механических вибраций и тряски;
- не кантовать;
- хранить при температуре от +5 до +40°C, при влажности не более 60% (при +25°C).

Условия хранения изделия.

Изделие должно храниться в условиях по ГОСТ 15150-69, группа 1Л (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах) при температуре от +5°C до +40°C, при влажности не более 60% (при +25°C).

Помещение должно быть сухим, не содержать конденсата и пыли. Запыленность помещения в пределах санитарной нормы. В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей). Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

Срок хранения.

Срок хранения изделия в потребительской таре без переконсервации — не менее шести месяцев.

Предельный срок хранения.

При длительном (более шести месяцев) хранении изделие должно находиться в упакованном виде и содержаться в отапливаемых хранилищах не более 3 лет при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C, при влажности не более 60% (при +25°C).

Правила постановки и снятия с хранения.

При постановке изделия на длительное хранение его необходимо упаковать в упаковочную тару предприятия-поставщика.

Ограничения и специальные процедуры при снятии изделия с хранения не предусмотрены. При снятии с хранения изделие следует извлечь из упаковки.

Условия транспортирования.

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) без ограничения расстояний. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки — мелкий малотоннажный. При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

Диапазон температур	от -40°C до +60°C
Относительная влажность, не более	90% при +35°C
Атмосферное давление	от 70 до 106,7 кПа (537-800 мм рт. ст.)

Подготовка к транспортированию.

Изделие должно быть закреплено для обеспечения устойчивого положения, исключения взаимного смещения и ударов. При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании должны строго выполняться требования манипуляционных знаков, нанесенных на транспортной таре.

Утилизация.

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовым элементам, металлическим частям и крепежным деталям.


Содержание драгоценных металлов в компонентах изделия (электронных платах, разъемах и т.п.) крайне мало, поэтому их вторичную переработку производить нецелесообразно.

7

Возможные неисправности и способы их устранения.

Неисправность	Причина неисправности	Способы устранения
Шаговый двигатель не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильно выбраны параметры в программном обеспечении. 2. Неправильное подключение. 3. Неисправна электропроводка. 4. Замыкание в обмотке ШД. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установить необходимые параметры и значения в программном обеспечении. 2. Проверить правильность подключения к контроллеру. 3. Заменить электропроводку. 4. Заменить шаговый двигатель.
Неравномерность подачи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перегрузка шагового двигателя. 2. Появление осевого зазора в подшипниковом блоке. 3. Заедают подшипники. 4. Изношены подшипники. 5. Ослаблен зубчатый ремень. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установить параметры в программном обеспечении, не превышающие допустимые. 2. Подтянуть затяжную гайку. 3. Ослабить затяжку гайки. 4. Заменить подшипники. 5. Проверить натяжение ремня.
Винт ШВП не вращается	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проворачивается муфта. 2. Сломана муфта. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затянуть винты на муфте. 2. Заменить муфту.

Неисправность	Причина неисправности	Способы устранения
Не срабатывает концевой датчик	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильно выбраны параметры в программном обеспечении. 2. Неправильное подключение. 3. Неисправна электропроводка. 4. Выход из строя датчика. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установить необходимые параметры в программном обеспечении. 2. Проверить правильность подключения к контроллеру. 3. Заменить электропроводку. 4. Заменить датчик.



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев со дня приобретения. Гарантия сохраняется только при соблюдении условий эксплуатации и регламентного обслуживания.

1. Общие положения.

В случае приобретения товара в виде комплектующих Продавец гарантирует работоспособность каждой из комплектующих в отдельности, но не несет ответственности за качество их совместной работы (неправильный подбор комплектующих). В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться за технической консультацией к специалистам компании.

1.2. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара имеющегося у Покупателя либо приобретенного им у третьих лиц.

1.3. Характеристики изделия и комплектация могут изменяться производителем без предварительного уведомления в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции.

2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание.

2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той же комплектности, в которой он был приобретен.

3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания.

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной неисправности товара.

3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт.

4. Гарантия не распространяется на стекло, электролампы, стартеры и расходные материалы, а также на:

4.1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, неправильным подключением, эксплуатацией в штатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем (в т.ч. при температуре и влажности за пределами рекомендованного диапазона), имеющий повреждения вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.), а также имеющий механические и тепловые повреждения.

4.2. Товар со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ (в том числе пыли), жидкостей, насекомых, а также имеющих посторонние надписи.

4.3. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, кустарная пайка, следы замены элементов и т.п.).

4.4. Товар, имеющий средства самодиагностики, свидетельствующие о ненадлежащих условиях эксплуатации.

4.5. Технически сложный Товар, в отношении которого монтажно-сборочные и пуско-наладочные работы были выполнены не специалистами Продавца или рекомендованными им организациями, за исключением случаев прямо предусмотренных документацией на товар.

4.6. Товар, эксплуатация которого осуществлялась в условиях, когда электропитание не соответствовало требованиям производителя, а также при отсутствии устройств электрозащиты сети и оборудования.

4.7. Товар, который был перепродан первоначальным покупателем третьим лицам.

4.8. Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных или выработавших свой ресурс запасных частей, расходных материалов, принадлежностей, а также в случае использования не рекомендованных изготовителем запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Обращаем Ваше внимание на то, что в документации возможны изменения в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции. Последние версии Вы всегда можете скачать на нашем сайте reiner-cnc.ru

КОНТАКТЫ

8 (800) 505-63-74 бесплатные звонки по РФ