

ПАСПОРТ

Оптическая лазерная головка RAYTOOLS BM06K-6



1. Наименование и артикул изделий.

Наименование	Артикул
Лазерная головка Raytools BM06K-6	BM06K-6

2. Комплект поставки: лазерная головка, драйвер, кабели для подключения, стартовый комплект расходников.

3. Информация о назначении продукции.

Лазерная головка BM06K-6 – это режущая оптическая головка с автофокусировкой, предназначенная для промышленных волоконных лазеров мощностью до 6 кВт. Состоит из четырех основных блоков: коллиматор, модуль фокусировки, модуль защитной линзы и модуль сопла. Модель оснащена разъемом QBH/G5 для подключения оптоволокна. Оборудована усовершенствованной системой охлаждения, что придает ей повышенную надежность. Система эффективно охлаждает как коллимационный модуль, так и фокусирующий модуль, а воздушное охлаждение обеспечивает защиту сопла и его керамических элементов, значительно продлевая срок их службы. Автоматическая фокусировка осуществляется с помощью подвижной коллимационной линзы, что ускоряет процесс и расширяет диапазон возможных настроек фокуса. Мониторинг температуры нижнего защитного стекла выполняется в реальном времени через мобильное приложение для Android или контроллер ЧПУ.

Особенности:

- максимальная входная мощность лазера до 6 кВт;
- диапазон автоматической фокусировки: по горизонтали ± 1.5 мм, по вертикали ± 17 мм (F150 мм), ± 32 мм (F200 мм);
- мониторинг температуры нижнего защитного стекла;
- двойное защитное стекло коллимационной линзы;
- для коллимации используются линзы с фокусным расстоянием 100 мм;
- для фокусировки используются линзы с фокусным расстоянием 150 мм или 200 мм (по запросу), обеспечивающие наилучший баланс оптических характеристик и качества резания;
- волоконные интерфейсы QBH, G5;
- совместимость с операционной системой Android;
- совместимость с ПК.

4. Характеристики и параметры продукции.

4.1. Характеристики.

Параметр		Значение
Максимальная входная мощность лазера, кВт		6
Разъем для подключения оптоволокну		QBH, G5
Длина волны, нм		1080
Числовая апертура		0.14
Коллимационное фокусное расстояние, мм		100
Номинальное фокусное расстояние (фокусирующая линза поставляется по запросу), мм		150, 200
Тип фокусировки		Автоматическая
Диапазон фокусировки, мм	По горизонтали	±1.5
	По вертикали	±17 (F150 мм), ±32 (F200 мм)
Количество и размер винтов	Монтажная пластина	4xM6
	Предусилитель	4xM3
Подключение газа для резки		Ø10, ≤25 бар
Подключение газа для охлаждения сопла		Ø8, ≤5 бар
Подключение водяного охлаждения		Ø6, ≤5 бар, мин. 1.5 л/мин
Рабочее напряжение, В		24±10%, макс. 4 А
Подключение I/O (19 контактов), ток на выходе		≤30 мА
Масса (приблизительно), кг		7

4.2. Расположение основных узлов и компонентов.




Рисунок 1 – Схематическое изображение оптической лазерной головки BM06K-6.

- 1 – интерфейс QBH для подключения оптоволоконна;
- 2 – интерфейс управления (12-контактный);
- 3 – модуль фокусировки / выравнивания по осям XY;
- 4 – модуль среднего защитного стекла;
- 5 – модуль нижнего защитного стекла;
- 6 – интерфейс подключения энкодера (8-контактный);
- 7 – интерфейс предусилителя;
- 8 – модуль верхнего защитного стекла (двойное защитное стекло);
- 9 – интерфейс водяного охлаждения ($\varnothing 6$);
- 10 – интерфейс водяного охлаждения ($\varnothing 6$);
- 11 – интерфейс подключения газа для резки ($\varnothing 10$);
- 12 – интерфейс подключения водяного охлаждения ($\varnothing 6$);
- 13 – интерфейс подключения водяного охлаждения ($\varnothing 8$);
- 14 – TRA (модуль сопла);
- 15 – стопорное кольцо;
- 16 – керамический корпус и сопло.

4.3. Габаритные и присоединительные размеры.




Рисунок 2 – Габаритные размеры (оптическая конфигурация 100:150).




Рисунок 3 – Габаритные размеры (оптическая конфигурация 100:200).




Рисунок 4 – Присоединительные размеры.

5. Подключение.




Рисунок 5 – Принципиальная схема подключения.

Разъемы Vdc, GND и PE на преобразователе должны быть соединены соответственно с 24 В, 0 В и проводами заземления. А+, А-, В+ и В- – предназначены для силовых интерфейсов сервошагового двигателя и должны быть подключены следующим образом. Источник питания 24 В необходимо обеспечить самостоятельно.

Сигнал предела перемещения			
Белый	Красный	Розовый	Синий
+24 В	0 В	Положительный предел	Отрицательный предел

Примечание: Датчик предельного перемещения работает с напряжением низкого уровня, нормально замкнут и постоянно выдает сигнал 0 В в состоянии покоя.

Сигнал ошибки		
Красный	Синий	Коричневый
+24 В	0 В	Выход ошибки

Примечание: Сигнал тревоги срабатывает при низком уровне напряжения, нормально замкнут и непрерывно выдает сигнал 0 В в состоянии покоя.

6. Устойчивость к воздействию внешних факторов.

Охлаждение	Естественное или принудительное	
Рабочая среда	Окружающая среда	Избегать запыленности, масляного тумана и агрессивных газов
	Температура воздуха	+10°C ~+35°C
	Влажность, не более	60%
	Рабочая температура	< +35°C
	Вибрация	<0.5g
Температура хранения	+5°C~+40°C	

7. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Перед подключением и эксплуатацией изделия ознакомьтесь с паспортом и соблюдайте требования безопасности.

Изделие может представлять опасность при его использовании не по назначению. Оператор несет ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия.

При повреждении электропроводки изделия существует опасность поражения электрическим током. При замене поврежденной проводки оборудование должно быть полностью отключено от электрической сети. Перед уборкой, техническим обслуживанием и ремонтом должны быть приняты меры для предотвращения случайного включения изделия.

8. Приемка изделия.

После извлечения изделия из упаковки необходимо:

- проверить соответствие данных паспортной таблички изделия паспорту и накладной;
- проверить оборудование на отсутствие повреждений во время транспортировки и погрузки/разгрузки.

В случае несоответствия технических характеристик или выявления дефектов составляется акт соответствия.

9. Монтаж и эксплуатация.

Работы по монтажу и подготовке оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по технике безопасности и изучившими настоящее руководство, Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок, типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок.

По окончании монтажа необходимо проверить:

- правильность подключения выводов оборудования к электросети;
- исправность и надежность крепежных и контактных соединений;
- надежность заземления;
- соответствие напряжения и частоты сети указанным на маркировке изделия.

10. Маркировка и упаковка.

10.1. Маркировка изделия.

Маркировка изделия содержит:

- товарный знак;
- наименование или условное обозначение (модель) изделия;
- серийный номер изделия;
- дату изготовления.

Маркировка потребительской тары изделия содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение и серийный номер;
- год и месяц упаковывания.

10.2. Упаковка.

К заказчику изделие доставляется в собранном виде. Оборудование упаковано в картонный коробок. Все разгрузочные и погрузочные перемещения вести с особым вниманием и осторожностью, обеспечивающими защиту от механических повреждений.

При хранении упакованного оборудования необходимо соблюдать следующие условия:

- не хранить под открытым небом;
- хранить в сухом и незапыленном месте;
- не подвергать воздействию агрессивных сред и прямых солнечных лучей;
- оберегать от механических вибраций и тряски;
- хранить при температуре от +5°C до +40°C, при влажности не более 60% (при +25°C).

11. Условия хранения изделия.

Изделие должно храниться в условиях по ГОСТ 15150-69, группа У4, УХЛ4 (для хранения в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях).

Для хранения в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом) при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 60% (при +25°C).

Помещение должно быть сухим, не содержать конденсата и пыли. Запыленность помещения в пределах санитарной нормы. В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей). Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

12. Условия транспортирования.

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) без ограничения расстояний. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки — мелкий малотоннажный. При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

Климатические условия транспортирования.

Влияющая величина	Значение
Диапазон температур	-40°C до +60°C
Относительная влажность, не более	60% при 25°C
Атмосферное давление	От 70 до 106.7 кПа (537-800 мм рт.ст.)

13. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок службы составляет 6 месяцев со дня приобретения. Гарантия сохраняется только при соблюдении условий эксплуатации и регламентного обслуживания.

1. Общие положения

1.1. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара, имеющегося у Покупателя, либо приобретенного им у третьих лиц.

1.2. Характеристики изделия и комплектация могут изменяться производителем без предварительного уведомления в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции.

2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание

2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той же комплектности, в которой он был приобретен.

3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной неисправности товара.

3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт.

4. Гарантия не распространяется на стекло, электролампы, стартеры и расходные материалы, а также на:

4.1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, неправильным подключением, эксплуатацией в штатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем (в т.ч. при температуре и влажности за пределами рекомендованного диапазона), имеющий повреждения вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.), а также имеющий механические и тепловые повреждения.

4.2. Товар со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ (в том числе пыли), жидкостей, насекомых, а также имеющих посторонние надписи.

4.3. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, кустарная пайка, следы замены элементов и т.п.).

4.4. Товар, имеющий средства самодиагностики, свидетельствующие о ненадлежащих условиях эксплуатации.

4.5. Технически сложный Товар, в отношении которого монтажно-сборочные и пуско-наладочные работы были выполнены не специалистами Продавца или рекомендованными им организациями, за исключением случаев прямо предусмотренных документацией на товар.

4.6. Товар, эксплуатация которого осуществлялась в условиях, когда электропитание не соответствовало требованиям производителя, а также при отсутствии устройств электрозащиты сети и оборудования.

4.7. Товар, который был перепродан первоначальным покупателем третьим лицам.

4.8. Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных или выработавших свой ресурс запасных частей, расходных материалов, принадлежностей, а также в случае использования не рекомендованных изготовителем запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

14. Наименование и местонахождение импортера: ООО "Станкопром", Российская Федерация, 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект 160, офис 333.

15. Маркировка ЕАС



Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

№ партии:

ОТК:



8 (800) 555-63-74 бесплатные звонки по РФ
+7 (473) 204-51-56 Воронеж
+7 (495) 505-63-74 Москва



www.purelogic.ru
info@purelogic.ru
394033, Россия, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160, офис 149

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	8 ⁰⁰ -17 ⁰⁰			8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰		выходной