

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧПУ контроллеры DDCSV4.1-3, DDCSV4.1-4



#### 1. Наименование и артикул изделий.

Наименование	Артикул
ЧПУ контроллер DDCSV4.1-3	DDCSV4.1-3
ЧПУ контроллер DDCSV4.1-4	DDCSV4.1-4

#### 2. Комплект поставки: ЧПУ контроллер.

## 3. Информация о назначении продукции.

DDCSV4.1 - это автономный ЧПУ контроллер для управления шаговыми или серводвигателями (3-4 оси). Максимальная частота выходных управляющих импульсов по каждой оси составляет 500 кГц. Для комфортной работы оператора DDCSV4.1 оснащен TFT экраном с разрешением 1024x600 и 17 кнопками управления.

ЧПУ контроллер DDCSV4.1 использует архитектуру ARM+FPGA. Процессор ARM управляет пользовательским интерфейсом и анализирует код, а FPGA обеспечивает базовые алгоритмы и генерирует управляющие импульсы. Это гарантирует надежное управление и простоту эксплуатации.

DDCSV4.1 может использоваться для станков с ЧПУ разных типов: токарных, фрезерных и других.

#### Особенности:

- Выходная частота 500 кГц для каждой оси;
- 7-дюймовый ТҒТ-экран с разрешением 1024х600, 17 кнопок управления;
- 18 оптоизолированных цифровых входа;
- 3 оптоизолированных цифровых выхода;
- Аналоговое управление шпинделем 0-10 В, поддержка ШИМ выхода;
- Интерфейс Ethernet для связи с ПК;
- Совместимость со стандартным G-кодом, поддержка популярных CAD/CAM программ, таких как ArtCam, MasterCam, ProE, JDSoft SurfMill, A spire, Fusion 360;
- Поддержка USB флэш-диска для ввода файла G-кода; размер файла G-кода не ограничен;
- Поддержка возобновления точки останова, восстановления "Power Cut", запуска с определенной строки;
  - Поддержка 4 видов прав: посетитель, оператор, администратор, супер администратор;
  - Источник питания для контроллера 24 В постоянного тока, минимальный ток 0.5 А.

#### 4. Характеристики и параметры продукции.

#### 4.1 Характеристики.

Модель	DDCSE-3	DDCSE-4
Напряжение питания	24 VDC	
Количество поддерживаемых осей	3	4
Максимальная частота выхода оси	500 кГц	
Применение	фрезерный, гравировальный, токарный станки ЧПУ	
Габаритные размеры, мм	237x153.7x48.2	

# 4.2 Внешний вид и габаритные размеры.




Рисунок 1 – Габаритные размеры.




Рисунок 2 – Фронтальная панель контроллера.




Рисунок 3 – Задняя панель контроллера.

### 4.3 Примечания и предупреждения.

Не допускайте воздействия влаги или воды. Данное изделие содержит сложную электронику и не должно намокать.

Предупреждение о подключении. Входная клемма IO данного контроллера поддерживает оборудование с источником питания (например, индуктивный бесконтактный выключатель). При использовании такого оборудования обратите внимание на полярность. Избегайте соединения положительной клеммы с GND. Данный контроллер имеет аналоговый выход для управления шпинделем (0-10 В). Избегайте соединения этой клеммы с GND, так как это может привести к повреждению контроллера.

Предупреждение по эксплуатации. Соблюдайте все меры безопасности при эксплуатации станка. ESTOP должен быть подключен и надлежащим образом маркирован. В случае возникновения неисправности нажмите кнопку E-stop сразу же.

Опасность высокого напряжения. DDCS подключен к 24 В постоянного тока. Соблюдайте и выполняйте правила электробезопасности при подключении данного оборудования.

#### 5. Подключение.

#### 5.1 Порты контроллера.




Рисунок 4 - Задняя панель контроллера.

37-контактная колодка (Основной разъем) значительно упрощает подключение контроллера. Колодка DB37 крепится к контроллеру с помощью винтов.

Плату расширения можно установить с помощью подходящей направляющей, размер которой показан на следующем рисунке.




Рисунок 5 – Направляющая для установки платы расширения.

## 5.2 Распиновка колодки DB37 и входного терминала контроллера.

PIN №	Обозначение	Описание
20	COM+	Входы источника питания для IO. Все контакты COM+ объединены между собой.
1	COM-	Контакты COM- также объединены между собой. Между COM+ и COM- присутствует напряжение 24 VDC./3 A
19	24V	
37	GND	Входы источника питания контроллера 24 VDC./3 A
18	AD-	Отрицательный сигнал направления оси А (5 В)
17	AP-	Отрицательный импульсный сигнал оси А (5 В)
16	ZD-	Отрицательный сигнал направления оси Z (5 B)
15	ZP-	Отрицательный импульсный сигнал оси Z (5 B)
14	YD-	Отрицательный сигнал направления оси Y (5 B)
13	YP-	Отрицательный импульсный сигнал оси Y (5 В)
12	XD-	Отрицательный сигнал направления оси X (5 B)
11	XP-	Отрицательный импульсный сигнал оси Z (5 B)
36	AD+	Положительный сигнал направления оси А (5 В)
35	AP+	Положительный импульсный сигнал оси А (5 В)
34	ZD+	Положительный сигнал направления оси Z (5 B)
33	ZP+	Положительный импульсный сигнал оси Z (5 B)
32	YD+	Положительный сигнал направления оси Y (5 В)

PIN №	Обозначение	Описание	
31	YP+	Положительный импульсный сигнал оси Y (5 B)	
30	XD+	Положительный сигнал направления оси X (5 B)	
29	XP+	Положительный импульсный сигнал оси X (5 B)	
2	VS0	Аналоговый выход 0-10 В	
21	OUT1	На странице параметров можно настроить номера портов. С помощью #127~#130 можно настроить выходной порт 0, 1, 2, 3 на	
3	OUT2	порт M3, порт M4,	
22	OUT3	порт M8, порт M10.	
1	COM-	Максимальная мощность выходного порта составляет 30 В, 500 мА	
4	IN13	На странице параметров можно настроить номера портов.	
23	IN01	С помощью #136~#161 можно настроить 18 входных портов на следующие параметры:	
5	IN02	- следующие параметры: Предупреждение об ошибке оси X;	
24	IN03	Предупреждение об ошибке оси Y;	
6	IN04	Предупреждение об ошибке оси Z; Предупреждение об ошибке оси A;	
25	IN05	Положительный предел по оси X;	
7	IN06	Положительный предел по оси Y;	
26	IN07	Положительный предел по оси Z;	
8	IN07	Положительный предел по оси А; Отрицательный предел по оси X;	
		Отрицательный предел по оси Y;	
27	IN09	Отрицательный предел по оси Z;	
9	IN10	Отрицательный предел по оси А; Начальное положение по оси X;	
28	IN11	Начальное положение по оси Y;	
10	IN12	Начальное положение по оси Z;	
	IN14	Начальное положение по оси А;	
Dvo nu vo	IN15	─ Порт зонда; Порт внешнего аварийного останова;	
Входные порты	IN16	Порт расширения функциональной клавиши 1;	
контроллера	IN17	Порт расширения функциональной клавиши 2; Порт расширения функциональной клавиши 3;	
	IN18	Порт расширения функциональной клавиши 4	

# 5.3 Подключение пульта МРС (РГИ).







Распиновка порта MPG	MPG	Маркировка MPG	Цвет кабеля MPG
+5V	Питание +	5V	Красный
WHB+	Фаза В +	B+	Фиолетовый
WHA+	Фаза А +	A+	Зеленый
XIN	Ось Х	X	Желтый
ZIN	Ось Z	Z	Коричневый
X100	X100	X100	Оранжевый
X1	X1	X1	Серый
COM-	Активировать	COM	Черный/оранжевый
GND	Питание -	GND	Черный
WHB-	Фаза В -	B-	Фиолетовый/черный
WHA-	Фаза А -	A-	Белый
Y-IN	Ось Ү	Y	Черный/желтый
A-IN	Ось А	А	Черный/коричневый
X10	X10	X10	Черный/серый
ESTOP	ESTOP	EP	Синий

Примечание: для однополюсного энкодера (без A-/B- MPG) воспользуйтесь информацией ниже:

Распиновка	Маркировка MPG	Цвет кабеля MPG
WHA+	A+	Зеленый
WHA-	0V	Черный
WHB+	B+	Белый
WHB-	OV	Черный

#### 6. Устойчивость к воздействию внешних факторов.

Охлаждение	Естественное или принудительное		
Рабочая среда	Окружающая среда	Избегать запыленности, масляного тумана и агрессивных газов	
	Температура воздуха	+10°C ~+35°C	
	Влажность, не более	60%	
	Рабочая температура	< +35°C	
	Вибрация	<0.5g	
Температура хранения	+5°C~+40°C		

#### 7. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Перед подключением и эксплуатацией изделия ознакомьтесь с паспортом и соблюдайте требования безопасности.

Изделие может представлять опасность при его использовании не по назначению. Оператор несет ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия.

При повреждении электропроводки изделия существует опасность поражения электрическим током. При замене поврежденной проводки драйвер должен быть полностью отключен от электрической сети. Перед уборкой, техническим обслуживанием и ремонтом должны быть приняты меры для предотвращения случайного включения изделия.

#### 8. Приемка изделия.

После извлечения изделия из упаковки необходимо:

- проверить соответствие данных паспортной таблички изделия паспорту и накладной;
- проверить оборудование на отсутствие повреждений во время транспортировки и погрузки/разгрузки.

В случае несоответствия технических характеристик или выявления дефектов составляется акт соответствия.

#### 9. Монтаж и эксплуатация.

Работы по монтажу и подготовке оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по технике безопасности и изучившими настоящее руководство, Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок, типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок.

По окончании монтажа необходимо проверить:

- правильность подключения выводов оборудования к электросети;
- исправность и надежность крепежных и контактных соединений;
- надежность заземления;
- соответствие напряжения и частоты сети указанным на маркировке изделия.

#### 10. Маркировка и упаковка.

#### 10.1 Маркировка изделия.

Маркировка изделия содержит:

- товарный знак;
- наименование или условное обозначение (модель) изделия;
- серийный номер изделия;
- дату изготовления.

Маркировка потребительской тары изделия содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение и серийный номер;
- год и месяц упаковывания.

#### 10.2 Упаковка.

К заказчику изделие доставляется в собранном виде. Оборудование упаковано в картонный коробок. Все разгрузочные и погрузочные перемещения вести с особым вниманием и осторожностью, обеспечивающими защиту от механических повреждений.

При хранении упакованного оборудования необходимо соблюдать следующие условия:

- не хранить под открытым небом;
- хранить в сухом и незапыленном месте;
- не подвергать воздействию агрессивных сред и прямых солнечных лучей;
- оберегать от механических вибраций и тряски;
- хранить при температуре от +5°C до +40°C, при влажности не более 60% (при +25°C).

#### 11. Условия хранения изделия.

Изделие должно храниться в условиях по ГОСТ 15150-69, группа У4, УХЛ4 (для хранения в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях).

Для хранения в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом) при температуре от  $+5^{\circ}$ C до  $+40^{\circ}$ C и относительной влажности воздуха не более 80% (при  $+25^{\circ}$ C).

Помещение должно быть сухим, не содержать конденсата и пыли. Запыленность помещения в пределах санитарной нормы. В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей). Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

# 12. Условия транспортирования.

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) без ограничения расстояний. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки — мелкий малотоннажный. При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

#### Климатические условия транспортирования.

Влияющая величина	Значение
Диапазон температур	-40°C до +60°C
Относительная влажность, не более	60% при 25°C
Атмосферное давление	От 70 до 106.7 кПа (537-800 мм рт.ст.)

#### 13. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок службы составляет 6 месяцев со дня приобретения. Гарантия сохраняется только при соблюдении условий эксплуатации и регламентного обслуживания.

- 1. Общие положения
- 1.1. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара, имеющегося у Покупателя, либо приобретенного им у третьих лиц.
- 1.2. Характеристики изделия и комплектация могут изменяться производителем без предварительного уведомления в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции.
  - 2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание
- 2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той же комплектности, в которой он был приобретен.
  - 3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания
- 3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной неисправности товара.
  - 3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт.
- 4. Гарантия не распространяется на стекло, электролампы, стартеры и расходные материалы, а также на:
- 4.1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, неправильным подключением, эксплуатацией в нештатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем (в т.ч. при температуре и влажности за пределами рекомендованного диапазона), имеющий повреждения вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.), а также имеющий механические и тепловые повреждения.
- 4.2. Товар со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ (в том числе пыли), жидкостей, насекомых, а также имеющим посторонние надписи.
- 4.3. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, кустарная пайка, следы замены элементов и т.п.).
- 4.4. Товар, имеющий средства самодиагностики, свидетельствующие о ненадлежащих условиях эксплуатации.
- 4.5. Технически сложный Товар, в отношении которого монтажносборочные и пусконаладочные работы были выполнены не специалистами Продавца или рекомендованными им организациями, за исключением случаев прямо предусмотренных документацией на товар.
- 4.6. Товар, эксплуатация которого осуществлялась в условиях, когда электропитание не соответствовало требованиям производителя, а также при отсутствии устройств электрозащиты сети и оборудования.
  - 4.7. Товар, который был перепродан первоначальным покупателем третьим лицам.
- 4.8. Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных или выработавших свой ресурс запасных частей, расходных материалов, принадлежностей, а также в случае использования не рекомендованных изготовителем запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

**14. Наименование и местонахождение импортера:** 000 "Станкопром", Российская Федерация, 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект 160, офис 333.

# 15. Маркировка ЕАС



Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

№ партии:

OTK:



8 (800) 555-63-74 бесплатные звонки по РФ

+7 (473) 204-51-56 Воронеж

+7 (495) 505-63-74 Москва



www.purelogic.ru info@purelogic.ru 394033, Россия, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 160, офис 149

