


## Сверлильные патроны



| Обозначение | Диапазон диаметров сверл, мм | Конус | Размеры, мм |                |                |
|-------------|------------------------------|-------|-------------|----------------|----------------|
|             |                              |       | ØD          | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> |
| J216        | 0,6-6                        | B10   | 30,3        | 50             | 39,5           |
| J2110       | 1-10                         | B12   | 43,4        | 69,7           | 54             |
| J2113       | 1-13                         | B16   | 53,2        | 86             | 67             |
| J2116       | 3-16                         | B18   | 57          | 93             | 75             |
| J2120       | 5-20                         | B22   | 65,3        | 110            | 82             |