



## Шпиндель воздушного охлаждения QA



Мощность, кВт	0,1
Напряжение питания, В	36
Ток, А	0,6 -1,5
Число оборотов, об/мин	10000-60000
Частота, Гц	160-1000
Вес, кг	1,4

## Шпиндель воздушного охлаждения QA



Мощность, Вт	70
Напряжение питания, В	36
Ток, А	1,6
Число оборотов, об/мин	10000-40000
Частота, Гц	167-667
Вес, кг	1,4

