






Шпиндель QW0.8/220/24K-D65/ER11






Вход и выход охлаждающей жидкости
Для соединительных трубок 8x6

Шпиндель QW1.5/220/24K-D80/ER11





Шпиндель QW2.2/220/24K-D80/ER20






Вход и выход охлаждающей жидкости
Для соединительных трубок 8x6

- 1 U
- 2 V
- 3 W
- 4 PE

Шпиндель QW3.2/380/24K-D100/ER20



Шпиндель QW4.5/380/24K-D100/ER20



Вход и выход охлаждающей жидкости
Для соединительных трубок 8x6

- 1 U
- 2 V
- 3 W
- 4 PE ⊕