










## Шпиндели жидкостного охлаждения HQ



Вход и выход охлаждающей жидкости  
Для соединительных трубок 8x6




## Шпиндель QW2.2/220/24K-D80/ER20



Вход и выход охлаждающей жидкости  
Для соединительных трубок 8x6

- 1 U
- 2 V
- 3 W
- 4 PE ⊕




## Шпиндель QW3.2/380/24K-D100/ER20



Вход и выход охлаждающей жидкости  
Для соединительных трубок 8x6

- 1 U
- 2 V
- 3 W
- 4 PE

## Шпиндель QW4.5/380/24K-D100/ER20



- 1 U
- 2 V
- 3 W
- 4 PE

Вход и выход охлаждающей жидкости  
Для соединительных трубок 8x6